



FIG. 4 CORE CONTROLLER K12  
INSTALLATION WIRING DIAGRAM

LC	5	77 L 94-52 424 04
Marschierung K42		Grundschaltplan
		77 L 94-52 424 04